

Återrevision: sammanfattning av uppföljningsresultat

Nedan ges en sammanfattning av en uppföljning av hållbarhetskrav på en leverantör till Sveriges regioner. Sammanfattningen är en återgivning av revisionens resultat samt aktiviteter till följd av den. Sammanfattningen har fyllts på allteftersom nya aktiviteter kopplade till uppföljningen genomförts, fram till dess att samtliga eventuella avvikelser hanterats och uppföljningen anses avslutad.

För frågor gällande sammanfattningen, kontakta det Regionala Kansliet för Hållbar upphandling

www.hallbarupphandling.se

Logg

Senast uppdaterad

2025-08-13

Allmän information

Leverantör	AB Nordenta
Regioner med avtal	Region Västernorrland
Riskområde	Tandvård
Produkt	Cement för reparation av rotkanaler, artikelnr 60453, 53231
Typ av uppföljning	Skrivbordsrevision
Krav	Hållbara leveranskedjor
Datum för revision	2025-08-12
För mer info	Sari Joskitt, Kategoriledare, Inköp, Region Sörmland Västermanland

Återrevisionsresultat

Sammanfattning av återrevision

Återrevisionen visar att AB Nordenta uppfyller de granskade kraven. Företaget kan uppvisa en tydlig ansvarsfördelning mellan Lifco, Lifco Dental och AB Nordenta samt har etablerat en välarbetad riskanalysmetodik som följer internationella riktlinjer och Lifcos vägledning. Arbetet omfattar råvara, bearbetning/tillverkning och sluttillverkning och behandlar land- sektor- och produktrisker. Riskbedömning görs för samtliga leverantörer med planerad årlig uppföljning.

Revisionen präglades av ett trevligt samarbete och företaget var mycket tillmötesgående. Det var tydligt att den utveckling som skett sedan vinterns revision har tagit hänsyn till tidigare rekommendationer, vilket har resulterat i ett mer omfattande hållbarhetsarbete. För att möta regionernas kommande högre krav behöver företaget dock fortsätta att utveckla sitt arbete.

Resultat revision

Hållbara leveranskedjor	Bedömning*
1. Ansvarsfördelning	
2. Riskanalys	
3. Uppföljning	
4. Avvikelsehantering	
5. Tillträde till produktionsanläggningar	
Förklaringar	
Avvikelse	
Inga identifierade avvikelser	

*För en detaljerad beskrivning se Bilaga 1. Avvikelser